



## Requerimento Nº 51/2026


Excelentíssimo Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Recebi o pedido de moradores do Bairro Colibri 1, para as Ruas Maria do Rosário, Rua Macedo Alves Nascimento, Rua Miguel Bartolomeu o qual necessitam de manutenção como mostra foto em anexo.

As imagens como evidenciam o estado da rua, com erosões, desníveis acentuados, buracos profundos, pedras soltas, esses problemas colocam em risco aqueles que utilizam a via.

É necessário a manutenção dos endereços citado para garantir a segurança dos moradores e reduzir danos aos veículos,



**Diante dessa situação requeremos a Mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal solicitando o seguinte pedido de informação:**

- 1- A prefeitura tem previsão de quando será efetuado a manutenção nessas ruas?

Sala das Sessões, Plenário “Vereador Orlando Silva”, 28 de janeiro de 2026.

**Sara Lima  
Vereadora**



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=J232-3SX1-G1XJ-SX9N>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: J232-3SX1-G1XJ-SX9N**