



Requerimento Nº 586/2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Nos últimos quatro meses, o tubo de recalque da tubulação da Plataforma Elevatória de Esgoto localizada na Estrada Municipal Hélio Vanderlei Netto, no bairro Granja Modelo, rachou pelo menos em seis pontos diferentes, ocasionando sucessivos vazamentos de esgoto bruto, com potencial risco de contaminação ambiental, danos ao córrego próximo, proliferação de odores e riscos à saúde pública.

Considerando que tais ocorrências têm se repetido com frequência e que os impactos ambientais podem ser graves e cumulativos, torna-se necessário que esta Casa de Leis receba informações oficiais sobre as causas desses incidentes e, principalmente, sobre as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Sabesp.

Assim, no exercício da função fiscalizadora conferida ao Poder Legislativo, solicito que a empresa apresente o Plano de Prevenção e Controle de Derramamentos de Esgoto dessa unidade, com o objetivo de garantir transparência, segurança operacional e proteção ao meio ambiente.

Diante do exposto, requeiro a mesa, que seja oficiado à Sabesp – Serviço de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e ciência ao Departamento de Meio Ambiente, as seguintes informações:

1. Cópia do Plano de Prevenção e Controle de Derramamentos de Esgoto (PPDDE) da Plataforma Elevatória de Esgoto da Estrada Municipal Hélio Vanderlei Netto.



2. Protocolos de segurança adotados durante manutenções da linha de recalque, bombas e válvulas;
3. Medidas preventivas para evitar o lançamento de esgoto no córrego em caso de falha operacional ou rompimento de tubulação;
4. Plano de contingência, com procedimentos de resposta imediata, isolamento da área, contenção, desvio de fluxo, limpeza, desinfecção e comunicação à CETESB;
5. Cronograma de inspeções e manutenções preventivas realizadas nos últimos 12 meses e programadas para os próximos 6 meses;
6. Equipe técnica responsável pela operação e manutenção da unidade, com identificação e funções;
7. Histórico de incidentes registrados nos últimos 12 meses, com destaque para os ao menos seis rompimentos do tubo de recalque nos últimos quatro meses, bem como as providências adotadas após cada ocorrência;
8. Informar se há projeto de substituição total ou parcial da tubulação, com apresentação do cronograma, caso exista.

Sala das Sessões “Plenário Vereador Orlando Silva”, 19 de novembro de 2025.

Jean da Elite
Vereador