



Indicação Nº 21/2026

INDICO à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, nos termos regimentais, que seja providenciada, com a máxima urgência, a manutenção da via pública, com reparo do buraco existente em frente ao nº 20 da Rua Ênio Fabiani, localizada no bairro Vila Santa Luzia.

JEAN DA ELITE
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária em razão da existência de um buraco na referida via que, em períodos de chuva, acumula grande quantidade de água, formando poças e provocando a filtração do solo, o que agrava ainda mais o problema.

Além disso, com a passagem constante de veículos, a água e o barro são lançados para os lados, sujando veículos estacionados e atingindo pedestres e moradores, causando transtornos e desconforto à população local.

Ressalta-se ainda que, com a continuidade das chuvas e o tráfego de veículos, há o risco de o buraco aumentar progressivamente, podendo gerar danos aos veículos, comprometer a segurança viária e elevar os custos futuros de reparo.



Anexam-se fotos do local, que demonstram a situação relatada e reforçam a necessidade de intervenção por parte do Poder Público.

Diante do exposto, solicita-se a realização do serviço de manutenção no local indicado, a fim de garantir melhores condições de tráfego, segurança e qualidade de vida aos moradores da região. (foto anexa)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 201/2026 - 06/02/2026 - 16:12:49 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: BH1Z-M4DW-Y9G7-318N.







DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 201/2026 - 06/02/2026 - 16:12:49 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: BH1Z-M4DW-Y9G7-318N.





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 201/2026 - 06/02/2026 - 16:12:49 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: BH1Z-M4DW-Y9G7-318N.



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=BH1Z-M4DW-Y9G7-318N>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BH1Z-M4DW-Y9G7-318N