



Indicação Nº 34/2026

INDICAMOS à Senhora Prefeita Municipal que, através do departamento competente, seja realizada vistoria técnica e adotadas as providências necessárias para a reestruturação e manutenção da Creche Municipal Benedito Furquim, localizada no Bairro Paraíso, registrou-se também a necessidade de verificação quanto à designação de coordenador(a) para a unidade, considerando a importância da função para o acompanhamento pedagógico e organizacional da creche. Foto anexa

Sala das sessões “ Plenário Vereador Orlando Silva”, 12 de fevereiro de 2026.

**LEO PISTILA
VEREADOR**

**SADRAK FERREIRA
VEREADOR**

**JEAN DA ELITE
VEREADOR**

**SISLENE
VEREADORA**

**RAIMUNDO FERREIRA
VEREADOR**

**PROF. JEDIEL
VEREADOR**

JUSTIFICATIVA:

Durante visita realizada na unidade, que atende crianças em fase de creche, foram constatadas diversas necessidades que demandam atenção urgente, considerando tratar-se de espaço destinado ao cuidado e desenvolvimento da primeira infância.

Na parte interna, verificou-se que a mobília se encontra defasada e em condições inadequadas de uso, sendo necessária sua substituição, bem como a disponibilização de armários para melhor organização dos materiais pedagógicos que hoje não tem. Constatou-se ainda a necessidade de drenagem em todo o



parque, que está acumulando água, além da substituição da areia e da lona de revestimento, atualmente danificada.

Os bebedouros, tanto interno quanto externo, apresentam desgaste e necessitam de troca. No banheiro feminino, faz-se necessária a substituição das tampas dos vasos sanitários. Foi observada também a existência de uma elevação, que está comprometendo o adequado escoamento da água, devendo ser corrigida.

Na área externa, há necessidade de roçagem geral, considerando que o mato se encontra alto. Verificou-se ainda que a vegetação proveniente da área de preservação ambiental (no fundo) e esta avançou no muro da creche, sendo recomendável a limpeza preventiva no limite permitido pela legislação ambiental, a fim de garantir maior segurança às crianças.

Os brinquedos do parquinho encontram-se danificados, necessitando de manutenção ou substituição para evitar riscos de acidentes. No espaço onde está instalada a bomba da caixa d'água, a proteção existente, feita com estrutura metálica, apresenta risco potencial, sendo necessária a adequação ou instalação de proteção segura.









Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=TA2X-3V8H-N64P-3WC5>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: TA2X-3V8H-N64P-3WC5