



Requerimento Nº 257/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Alumínio

Requeiro à Prefeitura Municipal de Alumínio, após ouvido o Plenário, que sejam adotadas as devidas providências quanto à **placa de sinalização localizada na Rua Ionel Sato, na Vila Pedágio**, a qual se encontra em **altura inadequada**, prejudicando a visibilidade e oferecendo risco à segurança de pedestres e motoristas.

Diante disso, solicito:

- A **manutenção e adequação da altura da placa**, conforme normas vigentes de trânsito;
- A **substituição ou realocação**, caso necessário, para garantir melhor visibilidade;
- A **NOTIFICAÇÃO da concessionária CCR responsável pelo trecho**, bem como da **ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)**, para que tomem ciência e adotem as providências cabíveis com urgência.

A sinalização instalada de forma inadequada compromete a segurança viária, podendo ocasionar acidentes, especialmente em local com tráfego intenso, inclusive de veículos pesados. A atuação conjunta do município com os órgãos responsáveis é fundamental para a rápida solução do problema.

Requeiro a Mesa, ouvido Plenário, seja oficiado ao Senhora Prefeita Municipal solicitando o seguinte pedido de informações:

O executivo poderia solicitar ao setor competente que cobre a empresa responsável pela sinalização, para que coloque a as placas de sinalizações conforme as nomas técnicas?

Se sim quando?

Se não porquê?

Sala de Sessões, “Plenário Vereador Orlando Silva”, 24 de abril de 2026.

PAULINHO BOLA
Vereador



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 1112/2026 - 24/04/2026 - 13:58:34 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 7J9E-1UGH-2H5P-BE23.



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=7J9E-1UGH-2H5P-BE23>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7J9E-1UGH-2H5P-BE23