



Requerimento Nº 143/2026

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Considerando as reclamações de moradores e as condições precárias da via localizada na Rua Kitagawa, no bairro Villa Alpha, especificamente nas proximidades do nº 389, conforme imagens anexas;

Considerando que o referido trecho apresenta buracos profundos, afundamento do asfalto e deterioração significativa da pavimentação, situação agravada pelas chuvas recentes;

Considerando ainda que o local encontra-se próximo a uma curva, aumentando o risco de acidentes, além de ser uma via por onde circulam ônibus e veículos de grande porte, que enfrentam dificuldades para trafegar com segurança, havendo risco inclusive de veículos ficarem presos ou sofrerem danos, é que;

Requeiro à Mesa, ouvido o Egrégio Plenário, nos termos do Ato da Presidência 01/2019, que seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando as seguintes informações:



1. A Prefeitura tem conhecimento da situação precária da pavimentação na Rua Kitagawa, no bairro Villa Alpha, nas proximidades do nº 389?
2. Existe previsão para a realização de manutenção, reparo ou recapeamento asfáltico no referido trecho?
3. Caso positivo, qual o prazo estimado para execução dos serviços?
4. Caso negativo, quais são os motivos para a ausência de intervenção até o momento, considerando o risco à segurança de motoristas, passageiros do transporte público e moradores da região?
5. Há possibilidade de que o Poder Executivo realize vistoria técnica urgente no local para avaliar as condições da via e tomar as providências necessárias?

Sala das Sessões “Plenário Vereador Orlando Silva”, 09 de março de 2026.

Jean da Elite
Vereador



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 464/2026 - 09/03/2026 - 14:01:47 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: R42V-E445-30K1-EJJF.





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=R42V-E445-30K1-EJF>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: R42V-E445-30K1-EJF