



Prefeitura de Alumínio
Departamento de Educação



Alumínio, 03 de março de 2026

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 86/2026

Assunto: AVCB

Interessado: Câmara Municipal de Alumínio

Assunto: Situação do AVCB e VLCB nas Unidades da Rede Municipal de Ensino
Interessado: Câmara Municipal de Alumínio

Em atenção ao Requerimento nº 86/2026, que solicita informações acerca da regularidade das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino quanto ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e ao Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (VLCB), cumpre informar que o Município vem promovendo, de forma sistemática, as adequações estruturais exigidas pela legislação estadual vigente e pelas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

As intervenções estruturais destinadas à obtenção ou renovação do AVCB/VLCB foram executadas pela empresa contratada **MGA**, responsável pela realização das obras e instalações dos equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. Todavia, conforme apuração técnica atualizada, há unidades em que os serviços ainda não foram integralmente concluídos, encontrando-se pendentes ajustes e finalizações para atendimento pleno das exigências normativas.

A unidade **EM Isaura Kruger** demanda adequações específicas, consistentes na organização e fixação de conduítes nas salas de aula, pintura dos conduítes na cor vermelha conforme normativas técnicas de identificação de sistemas preventivos, bem como instalação de corrimão na escada de acesso à quadra, em conformidade com critérios de segurança e acessibilidade.

A **Creche Benedita Furquim** recebeu obras relativas à instalação de equipamentos, incluindo caixa d'água e sistema de hidrante, permanecendo, contudo, pendente a finalização contratual por parte da empresa executora.

As unidades **EM Comendador Rodovalho**, **EM Eng. Antônio de Castro Figueiroa** e **EM João de Almeida** tiveram obras executadas, porém necessitam de ajustes complementares e finalização técnica para posterior solicitação ou regularização do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros.

No que se refere às unidades que aguardam vistoria ou nova inspeção técnica do Corpo de Bombeiros, encontram-se nessa condição a **Creche João Sabbi**, a **EM José Joaquim da Silva**



Prefeitura de Alumínio
Departamento de Educação



(aguardando nova vistoria após execução de obra), a **EM José Jesus Paes** (vistoria já realizada, com apontamentos técnicos a serem sanados pela empresa contratada) e a **EM Miguel Antonio Alves**, que aguarda visita técnica para análise conclusiva.

Ressalta-se que o **Centro de Referência da Educação**, a **EM Vicente Botti**, a **EM Roberto Ney** e a **Creche Vereador Paulo Simões** encontram-se com AVCB ativo e regular no momento. A **EM Manoel Netto Filho** está em fase de finalização de obra de adequação, sendo que, após sua conclusão, será formalizado o pedido de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros.

Cumpre esclarecer que o acompanhamento técnico das obras, fiscalização contratual e interlocução institucional junto aos órgãos competentes são atribuições do **Departamento Municipal de Obras**, setor responsável pela supervisão técnica dos serviços executados e pela validação das adequações estruturais exigidas pela legislação. O Departamento Municipal de Educação atua de forma articulada, acompanhando o andamento dos processos, considerando a relevância da regularização para garantia da segurança da comunidade escolar e conformidade legal das unidades.

O Município reafirma seu compromisso com o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico, adotando as providências administrativas e contratuais necessárias para a conclusão das pendências e consequente regularização das unidades ainda em processo de adequação.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Michel Vicentine Martins
Dirigente Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Alumínio

À

Câmara Municipal de Alumínio – SP

A/C Excelentíssimo Senhor Presidente